

Anfrage zu Dell Latitude E6540 aus dem HW-Center

Beitrag von „petrvelicka“ vom 21. April 2021, 14:13

Edit by al6042: Folgende Anfrage bezieht sich auf [Dell Latitude E6540](#)

Hallo,

ich habe versuchen, dieses EFI auf meinem E6540 zu benutzen aber ich habe ein kleines Problem.

Wenn ich Big Sur zu installieren versuche, die zweite Festplatte ist zwar sichtbar, aber ich kann sie nicht formatieren, um macOS darauf zu installieren. (Diese Festplatte ist in einem Caddy). Das Festplattendienstprogramm sagt nur, dass es ein Fehler passiert ist, nämlich "Unable to write to the last sector".

(Diese Festplatte funktioniert in anderen Betriebssystemen wie erwartet).

Und eine weitere Sache, die Dock-USB-Ports funktionieren leider nicht, aber ich habe anderswo gelesen, dass es nur während der Installation so ist.

Danke für die Hilfe und Verzeihung für mein schreckliches Deutsch.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 27. April 2021, 09:40

Hallo [petrvelicka](#),

Zu deinem Problem mit dem Caddy kann ich leider nichts sagen, aber das DVD Laufwerk funktioniert bei mir, steck die Platte zum installieren mal in den Hauptport. Die Dock USB Ports funktionieren nicht, weil ich diese beim USB mappen nicht berücksichtigt habe, weil ich sowieso ein älteres Dock habe, du kannst natürlich die Ports selbst mappen, nimm dazu am besten [USBMap](#), Hackintool funktioniert auf dem Laptop nicht richtig.

Edit: Sorry für meine späte Antwort.

Edit2: Bitte Trage deine Syteminformationen in dein Profil ein.