

Fujitsu Q920 (Q520)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. Oktober 2023, 09:36



OpenCore 0.9.6

OS: 14.0 (OCLP für die Grafik und evtl. WLAN benutzen)

[SIP](#): Deaktiviert

SMBios: iMac 19,1

CPU: i5-4590T

- Startchime geht über den grünen Ausgang (für HDMI Audio ist eine Option in der Config enthalten)

- Wake On Lan

Was geht nicht:

- Kartenleser

An alle mit einem i3-4170T (und vermutl. auch andere i3): Die HD4400 ist nicht vernünftig zum Laufen zu bekommen. Macht am besten ein Upgrade auf einen i5 wg. der HD4600.

[wellini](#) berichtet, dass die EFI 1:1 auch auf einem Q520 mit dieser CPU funktioniert.

Beitrag von „gigicesa86“ vom 16. Dezember 2025, 16:21

Hallo [Sascha 77](#), vielen Dank für deine Arbeit. Dank deiner EFI-Datei konnte ich Mac OS Monterey Version 12.7.4 problemlos installieren, und alles funktioniert einwandfrei. Nur die Audioausgabe über den internen Mini-Lautsprecher des PCs funktioniert noch nicht. Könntest du mir dabei helfen? Vielen Dank!

Ich entschuldige mich für etwaige Übersetzungsfehler. 😊