

Elitebook 840 g1

Beitrag von „Subzer“ vom 4. August 2021, 13:08

Ich habe einen Laptop HP Elitebook 840 g1 i7 Dual Core, Intel HD 4400, mit einem macOS Catalina, Ich habe ein Problem, dass der Bildschirm flackert.

Beitrag von „al6042“ vom 4. August 2021, 13:15

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Ich habe deinen ersten Thread zum selben Thema, aber im unpassenden Foren-Unterbereich gelöscht.

Bitte jeweils nur einen Thread pro Anfrage erstellen.

Vielen Dank...

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 4. August 2021, 13:19

Nutzt du die efi aus diesem thread? [HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur](#)

Beitrag von „Subzer“ vom 4. August 2021, 13:19

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Mit diesem OC habe ich aufgehört, den Bildschirm zu blinken, aber der Bootvorgang wurde langsam, von allen OC, die im Thema war, war es das einzige, das für mich funktionierte

Beitrag von „jboeren“ vom 4. August 2021, 17:52

[Subzer](#) Bitte nur ZIP Dateien bei MaOS da nativ nur zip benutzt wird.

Beitrag von „Subzer“ vom 4. August 2021, 20:17

Ich habe diese Datei von hier heruntergeladen und sie war in diesem Format, jetzt im Zip-Format angehängt

Beitrag von „jboeren“ vom 4. August 2021, 21:02

[Subzer](#) Das ist nicht die EFI die dir von [theCurseOfHackintosh](#) empfohlen wurde? Die empfole EFI funktioniert super! Hast du die mal getestet?

Beitrag von „Subzer“ vom 4. August 2021, 21:07

jboeren Mit dem empfohlenen EFI flackert mein Bildschirm die ganze Zeit, mit dem EFI, das ich hochgeladen habe, funktioniert alles bei mir, nur das Starten von macOS ist langsam

Beitrag von „jboeren“ vom 5. August 2021, 06:57

Ich kann es nicht mehr testen denn ich habe das Elitebook nicht mehr. Es hat aber immer etwas langsam gestartet doch nach dem starten hat es normal funktioniert.