

Update möglich? Lenovo M710Q

Beitrag von „krutojmax“ vom 23. September 2022, 17:23

Hi zusammen,

nachdem es mit Schwierigkeiten (hier: [Installation auf Lenovo M710q](#)) geklappt hat, BigSur auf meinem Gerät zu installieren, wollte ich nachfragen, ob ich ein Update auf Monterey durchführen dürfte?

Oder würde es bei meiner Konfiguration scheitern?

Müsste ich ggf. etwas anpassen?

Meine aktuell genutzte EFI im Anhang.

Danke euch und wünsche schon mal einen schönen Freitag & ein schönes Wochenende.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. September 2022, 20:32

Versuch mal dein Glück mit der EFI 😊

Beitrag von „krutojmax“ vom 27. September 2022, 15:02

Hey, sorry für die späte Rückmeldung.

Ich habe es getestet. Scheint zu funktionieren. 😊 Vielen lieben Dank dafür.

Allerdings kriege ich irgendwie die Bluetoothverbindung nicht eingeschaltet. WLAN funktioniert.

Ne Idee? 😊

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. September 2022, 17:01

liegt ggf. am USP Patching. Ist der BMC-Port unter USB zu sehen? [krutojmax](#)

Beitrag von „krutojmax“ vom 2. Oktober 2022, 16:03

So, endlich habe ich mich freischaufeln können und habe endlich Zeit für meinen "iMac". 😊

Was ich festgestellt habe: Der Start dauert nun gefühlt doppelt so lange. Also er braucht echt viel länger, bis es hochgefahren ist. Währenddessen konnte ich mir entspannt einen Cappuccino machen, den ich jetzt nebenbei trinken werde. Ob es an der neuen macOS Version liegt? 😞

BMC wird unter USB erkannt, ich hänge mal paar Screenshots ran.

Und, was ich auch gemerkt habe: ich habe eine zweite SSD dran, die ich unter bigSur für etliche Daten verwendet habe. Im Bios wird sie wunderbar erkannt, unter macOS kriege ich sie nicht mehr zu sehen. Allerdings taucht sie aber ebenfalls unter SATA auf, aber im Festplattendienstprogramm lediglich die macOS-SSD.

Hängt das irgendwie zusammen?

Liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag.


/edit

Ich hab mal den Verbose-Start aktiviert.


Erst sieht alles normal aus.



Doch hier braucht es extrem lange:



Vor dem Loginfenster kommt noch das für einige Sekunden zum Vorschau:



Danach läuft es wieder fix und ich kann mich anmelden.

Der gesamte Start benötigt ungefähr 7 Min.

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Oktober 2022, 18:56

Die lange Bootzeit kommt von deiner 970... Seit Monterey gibt es Probleme mit Trim in Kombination mit Samsung NVMe's.

Die beste Lösung ist die Nutzung einer anderen NVMe...

Beitrag von „krutojmax“ vom 10. Oktober 2022, 17:52

Hi DSM2,

oh, echt? Dabei ist die SSD doch eigentlich ganz toll.

Na gut, danke für deinen Beitrag. Ich werde beizeiten eine andere SSD ausprobieren und hoffe, dass es dadurch besser wird. 😊