

In Arbeit

UHD 620 großes Problem - aktuell keine Lösung

Beitrag von „sLINK1337“ vom 27. Oktober 2022, 15:12

Moin, also mein aktuelles Problem ich hab zum ersten mal Monterey installiert.

soweit so gut ich bin die Opencore Installation nachgegangen.

Nun kommt das Problem, soweit funktioniert das meiste nur die UHD 620 will nicht richtig funktionieren

Ich hab jetzt alles probiert aber sie bleibt bei 3MB und die Auflösung wird nicht besser

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Oktober 2022, 16:29

Um was gehts denn hier??

Beitrag von „sLINK1337“ vom 27. Oktober 2022, 23:01

Hab den Thread nochmal bearbeitet, falls jemand eine Lösung weiß, das wäre wirklich perfekt

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 27. Oktober 2022, 23:14

[sLINK1337](#)

Wenn man deine Hardware Specs von dein Notebook kennen würde dann könnte man es richten 😊 ins besonders was für eine CPU es ist 🤖

Beitrag von „sLINK1337“ vom 27. Oktober 2022, 23:17

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[sLINK1337](#)

Wenn man deine Hardware Specs von dein Notebook kennen würde dann könnte man es richten 😊 ins besonders was für eine CPU es ist 🍏

Es ist ein HP Elitebook 840 G5

i5-8350U

UHD 620

Beitrag von „cobanramo“ vom 27. Oktober 2022, 23:21

Hi,

Den **AppleIntelCFLGraphicsFramebuffer.kext** löschen, das benötigst du nicht, WhateverGreen.kext reicht da aus.

Den im Anhang vorhandenen Plist in dein Config einpflegen sollte reichen.

Gruss Coban

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 27. Oktober 2022, 23:28

[sLINK1337](#)

Versuch es mal hiermit 😊

Beitrag von „sLINK1337“ vom 27. Oktober 2022, 23:42

So, ich hab beide Probiert und leider ohne Erfolg jetzt kommt dann ein Blackscreen und es geht nicht weiter.

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[sLINK1337](#)

Versuch es mal hiermit 😊

[Zitat von cobanramo](#)

Hi,

Den **AppleIntelCFLGraphicsFramebuffer.kext** löschen, das benötigst du nicht, WhateverGreen.kext reicht da aus.

Den im Anhang vorhandenen Plist in dein Config einpflegen sollte reichen.

Gruss Coban

Alles anzeigen

Beitrag von „cobanramo“ vom 28. Oktober 2022, 00:03

[Zitat von sLINK1337](#)

Es ist ein HP Elitebook 840 G5

i5-8350U

UHD 620

Laut Log : Found Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz --> Whiskey Lake

<https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point>

<https://dortania.github.io/Ope...ake.html#deviceproperties>

Gruss Coban

Beitrag von „sLINK1337“ vom 28. Oktober 2022, 00:08

[Zitat von cobanramo](#)

Laut Log : Found Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz --> Whiskey Lake

<https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point>

<https://dortania.github.io/Ope...ake.html#deviceproperties>

Gruss Coban

Alles anzeigen

War mein Fehler, hatte den Laptop bei eBay gekauft und da stand was ganz anderes.

Ich werd mich jetzt dran setzen, trotzdem danke für die Hilfe

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 28. Oktober 2022, 00:11

Oder es so versuchen mit dem Hackintool

<https://www.youtube.com/watch?v=E2-TnYjaONE>

Beitrag von „sLINK1337“ vom 28. Oktober 2022, 01:12

soweit so gut funktioniert das jetzt, danke an euch nun kommt das nächste problem

Hab das leider noch nicht mit den Sound hinbekommen

Das sollte mein Treiber sein, nur sehe ich da gar nicht durch bei Opencore mit diesen Codecs



Beitrag von „Hecatomb“ vom 28. Oktober 2022, 02:22

Lade dir mal das Hackintool und schau dort unter sound welcher codec dort angezeigt wird.
<https://github.com/headkaze/Hackintool/releases>

Beitrag von „sLINK1337“ vom 28. Oktober 2022, 11:18


[Zitat von Hecatomb](#)

Lade dir mal das Hackintool und schau dort unter sound welcher codec dort angezeigt wird. <https://github.com/headkaze/Hackintool/releases>

sound ist komplett leer

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. Oktober 2022, 13:10


dann schau mal unter PCI [sLINK1337](#)



Beitrag von „sLINK1337“ vom 28. Oktober 2022, 13:37

[Zitat von Arkturus](#)

dann schau mal unter PCI [sLINK1337](#)



Ich hab nur das gefunden, hoffe das bringt was

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. Oktober 2022, 13:48

das ist es, genau. Canon habe ich bisher noch nicht gesehen. Fraglich, welcher Chipsatz dahinter steht und oben es dafür Treiber gibt. Lies mal den Chip unter Windows oder Linux aus.

Beitrag von „sLINK1337“ vom 28. Oktober 2022, 14:44

[Zitat von Arkturus](#)

das ist es, genau. Canon habe ich bisher noch nicht gesehen. Fraglich, welcher Chipsatz dahinter steht und oben es dafür Treiber gibt. Lies mal den Chip unter Windows oder Linux aus.

Ich danke dir hab es jetzt geschafft, jetzt muss ich nur noch das Mikro hinkriegen und Sleep &

Wake

Beitrag von „sLINK1337“ vom 30. Oktober 2022, 16:36

Weiß jemand zufällig welche Karte für ein HP Elitebook 840 G6 Kompatible ist

Für Airdrop Bluetooth und Wlan?

Beitrag von „Bombeiros“ vom 30. Oktober 2022, 17:19

BCM94360NG kann ich empfehlen, da läuft alles oob...

Beitrag von „sLINK1337“ vom 30. Oktober 2022, 17:22

[Zitat von Bombeiros](#)

BCM94360NG kann ich empfehlen, da läuft alles oob...

Ich hab hier irgendwo im Forum gelesen das diese nicht mit HP kompatible ist, deswegen war ich so verunsichert.

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 30. Oktober 2022, 17:26

Es kann sein das das BIOS eine Whit liste hat also nur bestimmte Karte funktionieren , oder

eine BIOS mod da für braucht da rüber musst du dich selber erkundigen 😊

Beitrag von „Arkturus“ vom 30. Oktober 2022, 18:38

das müsst mit der BMC funktionieren, schau mal bei [GitHub.com](#) [sLINK1337](#)