

# **Das ASUS Z890 Prime-P bleibt selbst mit der Option npci=0x3000 beim PCI-Konfigurationsvorgang hängen.**

**Beitrag von „hacky101“ vom 18. Dezember 2025, 22:31**

Code

1. Bitte beachten Sie das beigefügte Bild und die EFI-Dateien. Diese config.plist-Datei funktioniert auf Gigabyte Z890-Mainboards.
- 

**Beitrag von „hacky101“ vom 19. Dezember 2025, 23:24**

Code

1. Leider stecke ich immer noch an derselben Stelle fest. Die neue Konfiguration ist beigefügt. Vielen Dank!
- 

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 19. Dezember 2025, 23:46**

[hacky101](#)

hast du dich auch schonmal an osxsimplify versucht?

<https://github.com/lzhoang2801/OpCore-Simplify>

Ig 😊

---

## **Beitrag von „hacky101“ vom 21. Dezember 2025, 22:38**

Code

1. Ja, das habe ich, und ich erhalte eine andere Fehlermeldung: Bitte sehen Sie sich das beigefügte Bild an. Vielen Dank!