

Erledigt

AR9285 wird unter 10.8.4 nicht erkannt.

Beitrag von „connectit“ vom 14. Juni 2013, 13:33

Hallo ich habe unter 10.8.4 auf einmal das Problem das meine Wifi Karte nicht mehr erkannt wird obwohl ich nichts verändert habe wenn ich auf das WLAN Zeichen drücke kommt:
Keine Hardware installiert

Habe auch schon Rechte repariert und Kexte neu installiert

Und mit UseKernelCache=No -f -v gebootet sie wird immer noch nicht erkannt!

Jemand gleiche Probleme?

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. Juni 2013, 14:27

Installiere mal die ---[klick](#)--

Beitrag von „TuRock“ vom 14. Juni 2013, 15:30

Sollte das nicht funktionieren, versuch die [hier](#) !
einer davon sollte funktionieren !

Beitrag von „connectit“ vom 14. Juni 2013, 16:43

Alle 4 getestet alle ohne Wirkung 🤔

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2