

# MSI X99 Bios Zerstört (Lötchip)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 1. Dezember 2020, 16:00

[Zitat von Nightflyer](#)

Er meinte wohl diesen Chip,

Glaube ich eher nicht, denn warum ist denn wie auf dem Bild zu sehen der Kühlkörper des größeren, quadratischen Chips (Chipset) entfernt worden, auf dessen DIE man noch die WLP sehen kann.

Außerdem ist doch an beiden BIOS-Chips gut die Bezeichnung A\_BIOS & B\_BIOS zu lesen - das hat er bestimmt gesehen.

Nur bleibt m. E. immer noch Platz, mit der Klammer an Chip A zu kommen oder das neue Bild von [apfelnico](#) verzerrt die Draufsicht.

Der Dreibeiner vorne ist m. E. ein Längsregler - das weiß er, dass die A-/B-Chips 8-Pins haben.