

Erledigt

Spalt zw. Oberen Rahmen und Display - iPhone 12

Beitrag von „Onkel_Mikke“ vom 14. März 2021, 11:46

Ich glaube nicht, daß dieses Argument durchschlägt. Such mal bei Youtube nach 'iPhone 12 Anti Repair Design', ein Video von Hugh Jeffreys. Da sieht man, wie das Display eingeklebt ist. Ich glaube kaum, daß der kleine Spalt da groß Einfluß auf die Abdichtung hat.

Gleichwohl natürlich ein optischer Mangel und sollte behoben werden. Vor allem, wenn man es einmal weiß, schaut man immer auf diese Stelle.

Gruß